

ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

MINERALWERKSTOFFE

REINIGUNG UND PFLEGE

- Um gängige Haushaltsflecken wie Kaffee, Tee, Essig, Fett- oder Ölrückstände sowie Seifen- oder Kalkablagerungen zu entfernen, verwenden Sie ein weiches angefeuchtetes Tuch bzw. einen weichen Schwamm. Benutzen Sie keinesfalls einen Scheuerschwamm.
- Tragen Sie eine milde Scheuermilch oder einen fettlösenden Allzweckreiniger auf das Tuch bzw. den Schwamm auf und verteilen Sie es mit kreisenden Bewegungen auf der Mineralwerkstoff-Fläche.
- Die Oberfläche sollte mehrmals mit einem sauberen Schwamm und warmem Wasser von der Scheuermilch befreit und mit einem sauberen, weichen Tuch trockengewischt werden.