

## ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

# ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

### REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie grundsätzlich nur reines Wasser, gegebenenfalls mit geringen Anteilen eines neutralen Reinigungsmittels (PH-Wert 7). Verwenden Sie keinesfalls kratzende, scheuernde sowie alkalische oder stark saure Reinigungs- und Netzmittel.
- Benutzen Sie weiche Lappen bzw. faserfreie Tücher oder Industrierwatte. Auch eine weiche Bürste, welche die Oberfläche nicht schädigt, kann unterstützend für die Reinigung genutzt werden.
- Unterlassen Sie unbedingt starkes Reiben.
- Die Entfernung von öligen, fettigen oder rußigen Substanzen sowie von Silikonkautschuk, Klebebändern oder Kleber sollte mit Isopropylalkohol oder aromatenfreiem Testbenzin erfolgen.
- Verzichten Sie auf Lösungsmittel, die Ketone, Ester, Aromaten, mehrwertige Alkohole, Glykolether, halogenierte Kohlenwasserstoffe oder ähnliche Substanzen enthalten.
- Sowohl das Reinigungsmittel als auch die Oberfläche sollten bei der Reinigung einen kalten Zustand von max. 25° C aufweisen.
- Reinigungsmittel dürfen längstens eine Stunde einwirken. Gegebenenfalls kann der gesamte Reinigungsvorgang nach 24 Stunden wiederholt werden.
- Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang muss die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser abgespült werden.