

ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

SCHWARZSTAHL

WICHTIGE HINWEISE

- Rohstahl ist ein Material, das durch den Kontakt mit Flüssigkeiten wie Wasser, Laugen oder Säuren rostet bzw. korrodiert. Die Zunderschicht, die bei der Herstellung entsteht, kann diesen Vorgang zwar verlangsamen, jedoch nicht ganz verhindern.
- Um die Oberfläche zumindest temporär zu schützen, kommen diverse Öle bzw. Wachse zum Einsatz. Dies stellt jedoch keinen Rostschutz dar. Um Feuchtigkeitskontakt zu verhindern, muss die Stahl-Oberfläche daher je nach Beanspruchungsgrad mehr oder weniger oft nachgewachst werden.
- Ein kompletter Schutz ist bei stark beanspruchten Flächen nicht möglich, da es durch Feuchtigkeits-Kontakt und Abrieb zur Korrosion kommt.
- Diese Eigenschaften von Schwarzstahl sind generell bekannt und nicht veränderbar.

PFLEGE UND REINIGUNG

- Die Oberfläche sollte nach Möglichkeit trocken gewischt werden.
- Bei feuchter Reinigung muss diese unverzüglich trocken gewischt und gegebenenfalls nachgewachst werden.
- Verwenden Sie keine alkalischen Reinigungsmittel oder Scheuermittel und -tücher.